





Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_DICIEMBRE 2022

DICIEMBRE	2022	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA								Nº VISIT.				4.101	
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
CARTON	03-12-22	2.540	12-12-22	5.200	19-12-22	2.680	24-12-22	1.820	31-12-22	3.580					15.820
COLCHONES	22-12-22	1.780													1.780
METALES															*
MADERA	02-12-22	3.900	09-12-22	3.580	16-12-22	4.240	27-12-22	4.040							15.760
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	02-12-22	2.500	05-12-22	2.120	07-12-22	2.720	15-12-22	2.900	19-12-22	1.360	19-12-22	1.300	27-12-22	5.800	18.700
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	27-12-22	1.120	29-12-22	3.020											4.140
MEZCLA RESIDUOS (BASURA)															0
ESCOMBRO	14-12-22	10.580													*
RESTOS VEGETALES															*
ROPA	02-12-22	477	05-12-22	534	09-12-22	520	12-12-22	839	16-12-22	620	19-12-22	522	23-12-22	519	4.031
ROPA	27-12-22	336	29-12-22	755											1.091
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)	02-12-22	67													67
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52)	02-12-22	615	19-12-22	1.080											1.695
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	02-12-22	41	19-12-22	31											72
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	02-12-22	62													62
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	02-12-22	35	19-12-22	180											215
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	29-12-22	104													104
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	02-12-22	35													35
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
ACEITE VEGETAL	07-12-22	400	22-12-22	400											800
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															*
PILAS															0
AEROSOLES															0
TONER	22-12-22														*
VIDRIO	19-12-22														*

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA