



Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_FEBRERO 2023

FEBRERO	2023	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA								Nº VISIT.						4.288
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS	
CARTON	04-02-23	3.400	11-02-23	2.960	18-02-23	4.000	25-02-23	3.140							13.500	
COLCHONES	01-02-23	1.220													1.220	
METALES	01-02-23	2.300													2.300	
MEZCLA RESIDUOS (impropios metales)	01-02-23	600														
MADERA	09-02-23	2.540	21-02-23	2.100	28-02-23	1.920									6.560	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	01-02-23	1.420	01-02-23	1.340	07-02-23	2.840	13-02-23	4.340	16-02-23	2.720	20-02-23	4.260	23-02-23	1.140	18.060	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	28-02-23	3.540													3.540	
ESCOMBRO	02-02-23	7.320	23-02-23	7.560											*	
RESTOS VEGETALES	15-02-23	3.400													*	
ROPA	03-02-23	449	06-02-23	368	10-02-23	527	13/02/02023	628	17-02-23	568	20/02/023	524	24-02-23	580	3.644	
ROPA	27-02-23	594													594	
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)	10-02-23	68	22-02-23	72											140	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	10-02-23	827	22-02-23	1.052											1.879	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	10-02-23	40	22-02-23	12											52	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0	
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	10-02-23	164													164	
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	10-02-23	81	22-02-23	44											125	
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0	
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															0	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0	
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0	
ACEITE VEGETAL	11-02-23	400	24-02-23	450											850	
ACEITE MINERAL															0	
FLUORESCENTES	08-02-23	424													*	
BATERIAS															*	
PINTURA															*	
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															*	
RADIOGRAFIAS															*	
PILAS															*	
AEROSOLES															*	
TONER															*	
VIDRIO	15-02-23	3.000													*	

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA