



Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_ABRIL 2023

ABRIL	2023	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA						Nº VISIT.						4.272	
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
CARTON	01-04-23	4.060	08-04-23	3.060	15-04-23	4.200	22-04-23	3.880	29-04-23	4.460					19.660
COLCHONES															0
METALES	17-04-23	2.620													2.620
MEZCLA RESIDUOS (impropios metales)	17-04-23	300													300
MADERA	12-04-23	3.700	19-04-23	4.540	25-04-23	4.120									12.360
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	05-04-23	3.420	10-04-23	3.740	14-04-23	2.500	18-04-23	3.340	21-04-23	1.640	25-04-23	3.700	28-04-23	1.660	20.000
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR															0
ESCOMBRO	11-04-23	7.880	28-04-23	9.360											17.240
RESTOS VEGETALES															0
ROPA	03-04-23	634	05-04-23	620	10-04-23	918	14-04-23	808	17-04-23	600	21-04-23	491	24/04/203	866	4.938
ROPA	28-04-23	681													681
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (código LER 200135-41)	04-04-23	79	14-04-23	184	27-04-23	45									308
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fracción 5	04-04-23	616	14-04-23	384	27-04-23	977									1.977
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	04-04-23	69	14-04-23	53	27-04-23	82									204
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	04-04-23	15	14-04-23	32											47
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	04-04-23	101	14-04-23	47	27-04-23	76									224
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															0
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
ACEITE VEGETAL	10-04-23	350	25-04-23	425											775
ACEITE MINERAL															0
FLUORESCENTES	11-04-23	206													206
BATERIAS															0
PINTURA	04-04-23	2.560													2.560
ENV. VACIOS CONT. PLAST.	04-04-23	79													79
RADIOGRAFIAS															0
PILAS	04-04-23	607													607
AEROSOLES	04-04-23	127													127
TONER															0
VIDRIO															0

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA