



Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_JUNIO 2023

JUNIO	2023	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA								Nº VISIT.						4.982
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS	
CARTON	03-06-23	4.340	10-06-23	4.320	17-06-23	5.300	24-06-23	3.780							17.740	
COLCHONES	15-06-23	1.300													1.300	
METALES	14-06-23	2.360													2.360	
MEZCLA RESIDUOS (impropios metales)	14-06-23	400													400	
MADERA	08-06-23	4.980	15-06-23	5.040	22-06-23	4.920	28-06-23	4.520							19.460	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	05-06-23	5.020	09-06-23	2.720	13-06-23	4.440	16-06-23	1.980	20-06-23	4.520	23-06-23	2.420	30-06-23	4.060	25.160	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR															0	
ESCOMBRO	23-06-23	7.480													7.480	
RESTOS VEGETALES	27-06-23	5.320													5.320	
ROPA	02-06-23	700	05-06-23	624	09-06-23	754	12-06-23	575	16-06-23	720	19-06-23	804	23-06-23	945	5.122	
ROPA	26-06-23	722	30-06-23	756											1.477	
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (código LER 200135-41)	15-06-23	21													21	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fracción 5	07-06-23	438	15-06-23	573	23-06-23	606									1.617	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	15-06-23	34													34	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0	
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	15-06-23	285													285	
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	15-06-23	67													67	
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0	
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															0	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0	
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBURAS (CÓDIGO LER 200123/12)															0	
ACEITE VEGETAL	02-06-23	500	19-06-23	525											1.025	
ACEITE MINERAL															0	
FLUORESCENTES															0	
BATERIAS															0	
PINTURA															0	
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0	
RADIOGRAFIAS															0	
PILAS															0	
AEROSOLES															0	
TONER															0	
VIDRIO															0	

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA