

# INFORME I Servicio de Punto Limpio

Marzo 2024



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

# CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS .....	4

## 1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de marzo (Kg) y el número de visitantes:

MARZO	2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA												
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	05-03-24	5.220	09-03-24	1.560	23-03-24	6.300	30-03-24	2.960							16.040
COLCHONES	12-03-24	1.160	12-03-24	920	21-03-24	1.060									3.140
METALES															*
ESCOMBRO	15-03-24	5.640	27-03-24	5.960											11.600
RESTO	01-03-24	1.540	04-03-24	2.700	04-03-24	1.600	05-03-24	2.880	07-03-24	1.120	08-03-24	1.980	08-03-24	1.200	42.440
	11-03-24	1.480	12-03-24	2.460	13-03-24	3.300	18-03-24	2.860	19-03-24	1.680	20-03-24	2.460	21-03-24	2.920	
	23-03-24	3.100	25-03-24	2.300	26-03-24	1.080	26-03-24	3.140	28-03-24	2.640					
ROPA	01-03-24	600	04-03-24	475	08-03-24	375	11-03-24	578	15-03-24	181	18-03-24	628	25-03-24	597	4.104
	27-03-24	670													
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	04-03-24	890	13-03-24	280	22-03-24	324									1.494
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	04-03-24	533	13-03-24	99	22-03-24	289									921
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	04-03-24	20	13-03-24	78											98
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	04-03-24	142	13-03-24	26	22-03-24	178									346
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	04-03-24	15	13-03-24	167	22-03-24	42									224
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	13-03-24	13													13
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	13-03-24	317													317
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															13
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)	22-03-24	7													*
ACEITE VEGETAL	07-03-24	250	25-03-24	500											750
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															*
PILAS															*
AEROSOLES															0
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
<b>TOTAL RESIDUOS</b>															<b>81.500</b>

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



## 2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

### PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



## ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



## RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



## COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

