

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Abril 2024



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de abril (Kg) y el número de visitantes:

ABRIL		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	04-04-24	3.300	11-04-24	3.020	18-04-24	3.400	25-04-24	3.840							13.560
COLCHONES	03-04-24	1.940													1.940
METALES															*
ESCOMBRO	12-04-24	6.180	23-04-24	8.000											14.180
RESTO	01-04-24	3.540	02-04-24	2.120	02-04-24	2.640	04-04-24	1.900	05-04-24	2.440	06-04-24	1.700	08-04-24	2.000	61.140
	08-04-24	2.040	09-04-24	1.300	10-04-24	1.520	11-04-24	2.020	15-04-24	1.700	16-04-24	3.040	16-04-24	2.900	
	17-04-24	4.180	18-04-24	1.240	18-04-24	3.380	19-04-24	1.500	22-04-24	1.560	22-04-24	2.840	22-04-24	2.440	
	23-04-24	1.380	24-04-24	1.420	25-04-24	1.180	26-04-24	740	27-04-24	2.600	29-04-24	1.840	29-04-24	2.760	
	30-04-24	1.220													
ROPA	01-04-24	1.914	03-04-24	1.890	05-04-24	1.033	08-04-24	571	10-04-24	446	12-04-24	380	13-04-24	776	11.574
	15-04-24	1.072	19-04-24	1.965	20-04-24	1.527	22-04-24	1.645	26-04-24	1.310	29-04-24	586			
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	02-04-24	351	11-04-24	1.059	18-04-24	478	26-04-24	194							2.082
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	02-04-24	979	11-04-24	237	18-04-24	261	26-04-24	204							1.681
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	02-04-24	67	11-04-24	142	26-04-24	201	26-04-24	92							502
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	02-04-24	334	11-04-24	124	18-04-24	39									497
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	02-04-24	223	02-04-24	34	11-04-24	60	18-04-24	120	18-04-24	12	26-04-24	14			463
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	11-04-24	17													17
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	02-04-24	12	11-04-24	21	26-04-24	70									103
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBURIS (CÓDIGO LER 200123/12)	26-04-24	45													17
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	06-04-24	275	25-04-24	425	30-04-24	544									1.244
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA	04-04-24	2.591													2.591
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															*
PILAS	04-04-24	662													*
AEROSOLES															0
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
TOTAL RESIDUOS															111.591

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

