

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Mayo 2024



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de abril (Kg) y el número de visitantes:

MAYO		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	09-05-24	7.080	16-05-24	4.120	23-05-24	3.460	30-05-24	2.960							17.620
COLCHONES	16-05-24	1.960													1.960
METALES															*
ESCOMBRO	07-05-24	8.400	21-05-24	9.120	31-05-24	5.920									23.440
RESTO	03-05-24	1.420	06-05-24	2.800	06-05-24	1.480	07-05-24	2.500	09-05-24	1.560	10-05-24	2.120	13-05-24	2.620	56.730
	14-05-24	1.600	14-05-24	3.400	16-05-24	2.840	17-05-24	1.580	17-05-24	1.960	18-05-24	3.600	20-05-24	3.020	
	20-05-24	3.240	21-05-24	1.600	22-05-24	1.340	23-05-24	1.920	27-05-24	1.520	27-05-24	1.850	28-05-24	7.600	
	29-05-24	1.880	29-05-24	2.500	31-05-24	780									
ROPA	01-05-24	509	03-05-24	1.125	07-05-24	900	10-05-24	2.406	11-05-24	1.249	13-05-24	2.240	15-05-24	1.203	18.755
	17-05-24	1.273	20-05-24	240	21-05-24	541	22-05-24	1.590	24-05-24	1.619	27-05-24	622	28-05-24	1.426	
	31-05-24	1.812													
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	08-05-24	675	21-05-24	1.165											1.840
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	08-05-24	320	21-05-24	339											659
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	08-05-24	129	21-05-24	10											139
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	08-05-24	230	21-05-24	86											316
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	08-05-24	64	21-05-24	60	21-05-24	24									148
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	08-05-24	60	21-05-24	36											96
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	21-05-24	425	24-05-24												425
ACEITE MINERAL	08-05-24	500													*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA	30-05-24	2.690													2.690
ENV. VACIOS CONT. PLAST.	30-05-24	105													105
RADIOGRAFIAS															*
PILAS	30-05-24	552													*
AEROSOLES															0
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
TOTAL RESIDUOS															124.923

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

