

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Agosto 2024



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Agosto (Kg) y el número de visitantes:

AGOSTO		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	01-08-24	3.640	08-08-24	2.824	16-08-24	3.880	22-08-24	3.040	29-08-24	3.700					17.084
COLCHONES															0
METALES															*
ESCOMBRO	01-08-24	7.600	08-08-24	3.320	27-08-24	7.460									18.380
RESTO	01-08-24	3.100	01-08-24	4.320	02-08-24	1.400	01-08-24	7.060	05-08-24	2.660	06-08-24	1.260	07-08-24	5.480	63.520
	08-08-24	1.840	12-08-24	1.920	14-08-24	2.040	16-08-24	1.900	19-08-24	1.440	20-08-24	2.660	21-08-24	7.300	
	23-08-24	2.180	23-08-24	2.300	27-08-24	5.420	28-08-24	1.860	28-08-24	1.680	28-08-24	2.500	29-08-24	1.480	
	30-08-24	1.720													
ROPA	02-08-24	1.886	05-08-24	1.335	08-08-24	580	10-08-24	630	12-08-24	561	16-08-24	600	19-08-24	660	11.283
	21-08-24	780	23-08-24	1.976	26-08-24	640	30-08-24	1.635							
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	09-08-24	920	14-08-24	524	29-08-24	1.544									2.988
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	09-08-24	104	14-08-24	157	19-08-24	185									446
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	09-08-24	422	29-08-24	12											434
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	09-08-24	252	14-08-24	15	29-08-24	114									381
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	09-08-24	330	09-08-24	77	14-08-24	15	19-08-24	11							433
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	14-08-24	12													12
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	09-08-24	35	14-08-24	37	29-08-24	14									86
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															12
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	19-08-24	250		3		300	22-08-24	303							856
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															*
PILAS															*
AEROSOLES															0
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
TOTAL RESIDUOS															115.915

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

