

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Julio 2026



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES	4
3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP).....	4
4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS.....	8

1. TABLA RESUMEN

Las instalaciones han atendido a un total de 2.473 vecinos. A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Julio (Kg):

JULIO		2026	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA													
RESIDUO		FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON		02-07-26	4.280	08-07-26	5.200	16-07-26	5.080	23-07-26	3.980	30-07-26	5.440					23.980
COLCHONES		28-07-26	1.120													1.120
METALES																0
ESCOMBRO		02-07-26	4.220	07-07-26	4.640	14-07-26	7.640	21-07-26	7.260	25-07-26	9.780	31-07-26	10.140			43.680
RESTO		01-07-26	2.000	03-07-26	4.960	03-07-26	1.200	06-07-26	2.360	06-07-26	1.020	08-07-26	1.240	10-07-26	1.260	60.280
		10-07-26	1.140	13-07-26	6.480	13-07-26	2.140	14-07-26	1.300	16-07-26	2.020	17-07-26	6.200	20-07-26	3.140	
		20-07-26	1.460	21-07-26	4.440	23-07-26	1.360	27-07-26	3.320	27-07-26	3.200	29-07-26	1.500	29-07-26	2.460	
		30-07-26	4.640	31-07-26	1.440											
ROPA		02-07-26	1.650	03-07-26	1.980	04-07-26	1.499	08-07-26	1.873	10-07-26	1.680	13-07-26	1.435	17-07-26	989	17.265
		20-07-26	700	24-07-26	1.545	27-07-26	1.927	29-07-26	1.987							
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)		07-07-26	140													140
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5		07-07-26	409	03-07-26	1.000	14-07-26	794	28-07-26	1.006	21-07-26	1.025					4.234
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)																0
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)																0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)		07-07-26	124	03-07-26	623	14-07-26	120	21-07-26	51							918
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)		07-07-26	168	14-07-26	210											378
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)																0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)		07-07-26	240	07-07-26	83	07-07-26	10	07-07-26	90	07-07-26	23	14-07-26	28	03-07-26	300	1.870
		14-07-26	36	14-07-26	75	14-07-26	15	14-07-26	181	21-07-26	15	21-07-26	120	21-07-26	110	
		21-07-26	35	21-07-26	210	21-07-26	125	28-07-26	174							
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)																0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)		14-07-26	87													87
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)																0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)																0
ACEITE VEGETAL		03-07-26	350	10-07-26	300	17-07-26	412	29-07-26	405							1.467
ACEITE MINERAL																0
FLUORESCENTES																0
BATERIAS																0
PINTURA		28-07-26	2.372													2.372
ENV. VACIOS CONT. PLAST.		28-07-26	31													31
RADIOGRAFIAS																0
PILAS		28-07-26	244													244
AEROSOLES		28-07-26	126													126
TONER																0
VIDRIO																0
RESIDUOS PUNZANTES																0
TOTAL RESIDUOS																158.192

** SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.

2. INCIDENCIAS Y NOVEDADES

Durante el periodo informado se han producido varias incidencias de seguridad en la instalación, incluyendo actos vandálicos y una agresión a un trabajador.

Los días 5 y 24 de julio de 2026 se registraron daños en la cadena de custodia del contenedor de RAEE, además de la dispersión de residuos en las instalaciones.

Los días 24 y 25 de julio se produjeron incidentes relacionados con intentos de sustracción de residuos, resultando herido un trabajador tras sufrir una agresión física que requirió atención hospitalaria.

Por otra parte, el 8 de julio se recibió una visita de la Comunidad de Madrid dentro del proceso de legalización de las instalaciones.

Finalmente, se ha implantado un servicio de limpieza nocturna para reforzar el mantenimiento y la conservación del recinto y de las zonas colindantes.

3. RESUMEN KG RECOGIDOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD (PLP)

07-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos		12	1			13
Tóner		1				1
Aceite						0
CD		1				1
Lámparas de bajo consumo			1			1
Pilas		1	1			2
Cintas de vídeo		1				1
Fluorescentes						0
Radriografías		1	1			2
Aerosoles						0
Cápsulas de café		1				1
Libros						0
	0	18	4	0	0	22



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

09-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos			1			1
Tóner						0
Aceite						0
CD			1			1
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas			1			1
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radiografías						0
Aerosoles						0
Cápsulas de café			1			1
Libros						0
	0	0	4	0	0	4

14-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	5	3		10	8	26
Tóner		1		1	1	3
Aceite						0
CD				1		1
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	2	1		1	2	6
Cintas de vídeo				1		1
Fluorescentes						0
Radiografías		1	1	1		3
Aerosoles						0
Cápsulas de café	1	1	1	1		4
Libros						0
	8	7	2	16	11	44

16-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos		1	1		1	3
Tóner						0
Aceite						0
CD					1	1
Lámparas de bajo consumo		1				1
Pilas		1	1			2
Cintas de vídeo						0
Fluorescentes						0
Radiografías						0
Aerosoles						0
Cápsulas de café			1		1	2
Libros						0
	0	3	3	0	3	9



22-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	1	3	1	4	2	11
Tóner					1	1
Aceite						0
CD	1	1		1		3
Lámparas de bajo consumo				1		1
Pilas		1	1	1	1	4
Cintas de vídeo				3		3
Fluorescentes			1			1
Radriografías		1				1
Aerosoles		1	1	1	1	4
Cápsulas de café	1	1	1	1	1	5
Libros						0
	3	8	5	12	6	34

24-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos		1	1	1	1	4
Tóner		1				1
Aceite						0
CD		1		1		2
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas		5	1	1	1	8
Cintas de vídeo				1		1
Fluorescentes						0
Radriografías			1	1		2
Aerosoles			1			1
Cápsulas de café		1		1		2
Libros						0
	0	9	4	6	2	21

28-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos		1	2	4	6	13
Tóner		2		1	1	4
Aceite						0
CD				3		3
Lámparas de bajo consumo				1	1	2
Pilas		1	1	5	1	8
Cintas de vídeo				1		1
Fluorescentes		1		1		2
Radriografías					1	1
Aerosoles		1			1	2
Cápsulas de café			1	1	1	3
Libros						0
	0	6	4	17	12	39



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

31-jul	Santa Brígida	Barbero de Sevilla	Satélites	Alcaldes	Isaac Albéniz	
Ropa y zapatos						0
Pequeños electrodomésticos	7	1		2	1	11
Tóner	1					1
Aceite						0
CD						0
Lámparas de bajo consumo						0
Pilas	2			1		3
Cintas de vídeo	2					2
Fluorescentes	1					1
Radiografías						0
Aerosoles	1					1
Cápsulas de café	2					2
Libros	12	7		1		20
	28	8	0	4	1	41

4. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: Smurfit

Planta de Tratamiento: Smurfit





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



Gestor: Ilunion

RAEE'S





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

